



ALERTA MÉDICO

Este cartão deve ser carregado pelo pessoal que com equipamento de jato de água de pressão.
Obtenha imediatamente tratamento médico para qualquer ferimento de jato de água de alta pressão.



Este funcionário trabalha com jato de água com pressão de **40.000 psi (379 Mpa, 3793 bar, 3867 kg/cm²)** com uma velocidade de jato de **3.000 fps (914 mps)**. **Isso deve ser levado em conta durante o diagnóstico.** Foram relatadas **infecções incomuns** com o **organismo microaerofílicos** em temperaturas mais baixas. Eles podem ser **patogênicos gram-negativos**, tais como aqueles descobertos em esgotos. Podem ser úteis, portanto, **mechas de bactérias e culturas de sangue**. Deve-se entrar em contato com o **centro de controle de envenenamento** local sobre informações adicionais de tratamento.

PS-MAUA-OPE08-DG02



ALERTA MÉDICO

Este cartão deve ser carregado pelo pessoal que com equipamento de jato de água de pressão.
Obtenha imediatamente tratamento médico para qualquer ferimento de jato de água de alta pressão.



Este funcionário trabalha com jato de água com pressão de **40.000 psi (379 Mpa, 3793 bar, 3867 kg/cm²)** com uma velocidade de jato de **3.000 fps (914 mps)**. **Isso deve ser levado em conta durante o diagnóstico.** Foram relatadas **infecções incomuns** com o **organismo microaerofílicos** em temperaturas mais baixas. Eles podem ser **patogênicos gram-negativos**, tais como aqueles descobertos em esgotos. Podem ser úteis, portanto, **mechas de bactérias e culturas de sangue**. Deve-se entrar em contato com o **centro de controle de envenenamento** local sobre informações adicionais de tratamento.

PS-MAUA-OPE08-DG02



ALERTA MÉDICO

Este cartão deve ser carregado pelo pessoal que com equipamento de jato de água de pressão.
Obtenha imediatamente tratamento médico para qualquer ferimento de jato de água de alta pressão.



Este funcionário trabalha com jato de água com pressão de **40.000 psi (379 Mpa, 3793 bar, 3867 kg/cm²)** com uma velocidade de jato de **3.000 fps (914 mps)**. **Isso deve ser levado em conta durante o diagnóstico.** Foram relatadas **infecções incomuns** com o **organismo microaerofílicos** em temperaturas mais baixas. Eles podem ser **patogênicos gram-negativos**, tais como aqueles descobertos em esgotos. Podem ser úteis, portanto, **mechas de bactérias e culturas de sangue**. Deve-se entrar em contato com o **centro de controle de envenenamento** local sobre informações adicionais de tratamento.

PS-MAUA-OPE08-DG02



ALERTA MÉDICO

Este cartão deve ser carregado pelo pessoal que com equipamento de jato de água de pressão.
Obtenha imediatamente tratamento médico para qualquer ferimento de jato de água de alta pressão.



Este funcionário trabalha com jato de água com pressão de **40.000 psi (379 Mpa, 3793 bar, 3867 kg/cm²)** com uma velocidade de jato de **3.000 fps (914 mps)**. **Isso deve ser levado em conta durante o diagnóstico.** Foram relatadas **infecções incomuns** com o **organismo microaerofílicos** em temperaturas mais baixas. Eles podem ser **patogênicos gram-negativos**, tais como aqueles descobertos em esgotos. Podem ser úteis, portanto, **mechas de bactérias e culturas de sangue**. Deve-se entrar em contato com o **centro de controle de envenenamento** local sobre informações adicionais de tratamento.

PS-MAUA-OPE08-DG02